

## Report Quotidiano dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola dell'Infanzia "Braguti" - Via Treviglio, 1/b - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Carelli Agnese

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato delle Uscite di Emergenza e di tutte le porte che conducono in Luogo Sicuro. Il Responsabile di Struttura dovrà aprire tutte le uscite, verificare che l'apertura sia agevole e la corsa della porta non sia arrestata da oggetti che ne ingombrino lo spazio di apertura. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare inoltre il buono stato di conservazione della porta. |
| Stato di tutte le Vie di Fuga. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare che tutte le Vie di Fuga siano libere da qualsiasi ingombro, e mantenute in buono stato di pulizia. Le scale devono essere provviste della striscia antiscivolo sulla pedata dei gradini.                                                                                                              |
| Assenza di fonti di calore non convenzionali. Il Responsabile di Struttura, in caso di utilizzo di fornelli elettrici o di qualunque altra fonte di calore non convenzionale, dovrà accertare che questi siano scollegati dalla presa alla fine dell'utilizzo. Dovranno essere inoltre segnalate eventuali altre tipologie di fonti di calore impiegate.                            |
| Assenza di sostanze combustibili in luoghi accessibili e non presidiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Il presente Report Quotidiano dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma  


## Report Quotidiano dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola dell'Infanzia "Curtatone Montanara" - Via Curtatone e Montanara, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Pinto Alfonsina

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato delle Uscite di Emergenza e di tutte le porte che conducono in Luogo Sicuro. Il Responsabile di Struttura dovrà aprire tutte le uscite, verificare che l'apertura sia agevole e la corsa della porta non sia arrestata da oggetti che ne ingombrino lo spazio di apertura. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare inoltre il buono stato di conservazione della porta. |
| Stato di tutte le Vie di Fuga. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare che tutte le Vie di Fuga siano libere da qualsiasi ingombro, e mantenute in buono stato di pulizia. Le scale devono essere provviste della striscia antiscivolo sulla pedata dei gradini.                                                                                                              |
| Assenza di fonti di calore non convenzionali. Il Responsabile di Struttura, in caso di utilizzo di fornelli elettrici o di qualunque altra fonte di calore non convenzionale, dovrà accertare che questi siano scollegati dalla presa alla fine dell'utilizzo. Dovranno essere inoltre segnalate eventuali altre tipologie di fonti di calore impiegate.                            |
| Assenza di sostanze combustibili in luoghi accessibili e non presidiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Il presente Report Quotidiano dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma  


## Report Quotidiano dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Primaria "Braguti" - Via Treviglio, 1/c - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Benelli Alberta

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato delle Uscite di Emergenza e di tutte le porte che conducono in Luogo Sicuro. Il Responsabile di Struttura dovrà aprire tutte le uscite, verificare che l'apertura sia agevole e la corsa della porta non sia arrestata da oggetti che ne ingombrino lo spazio di apertura. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare inoltre il buono stato di conservazione della porta. |
| Stato di tutte le Vie di Fuga. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare che tutte le Vie di Fuga siano libere da qualsiasi ingombro, e mantenute in buono stato di pulizia. Le scale devono essere provviste della striscia antiscivolo sulla pedata dei gradini.                                                                                                              |
| Assenza di fonti di calore non convenzionali. Il Responsabile di Struttura, in caso di utilizzo di fornelli elettrici o di qualunque altra fonte di calore non convenzionale, dovrà accertare che questi siano scollegati dalla presa alla fine dell'utilizzo. Dovranno essere inoltre segnalate eventuali altre tipologie di fonti di calore impiegate.                            |
| Assenza di sostanze combustibili in luoghi accessibili e non presidiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Il presente Report Quotidiano dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma

Alberta Benelli

## Report Quotidiano dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Primaria "Crema Nuova" - Via Curtatone e Montanara, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Padovani Carla

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato delle Uscite di Emergenza e di tutte le porte che conducono in Luogo Sicuro. Il Responsabile di Struttura dovrà aprire tutte le uscite, verificare che l'apertura sia agevole e la corsa della porta non sia arrestata da oggetti che ne ingombrino lo spazio di apertura. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare inoltre il buono stato di conservazione della porta. |
| Stato di tutte le Vie di Fuga. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare che tutte le Vie di Fuga siano libere da qualsiasi ingombro, e mantenute in buono stato di pulizia. Le scale devono essere provviste della striscia antiscivolo sulla pedata dei gradini.                                                                                                              |
| Assenza di fonti di calore non convenzionali. Il Responsabile di Struttura, in caso di utilizzo di fornelli elettrici o di qualunque altra fonte di calore non convenzionale, dovrà accertare che questi siano scollegati dalla presa alla fine dell'utilizzo. Dovranno essere inoltre segnalate eventuali altre tipologie di fonti di calore impiegate.                            |
| Assenza di sostanze combustibili in luoghi accessibili e non presidiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Il presente Report Quotidiano dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma

## Report Quotidiano dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Galmozzi" - Largo Partigiani d'Italia, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Mennillo Anna

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato delle Uscite di Emergenza e di tutte le porte che conducono in Luogo Sicuro. Il Responsabile di Struttura dovrà aprire tutte le uscite, verificare che l'apertura sia agevole e la corsa della porta non sia arrestata da oggetti che ne ingombrino lo spazio di apertura. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare inoltre il buono stato di conservazione della porta. |
| Stato di tutte le Vie di Fuga. Il Responsabile di Struttura dovrà verificare che tutte le Vie di Fuga siano libere da qualsiasi ingombro, e mantenute in buono stato di pulizia. Le scale devono essere provviste della striscia antiscivolo sulla pedata dei gradini.                                                                                                              |
| Assenza di fonti di calore non convenzionali. Il Responsabile di Struttura, in caso di utilizzo di fornelli elettrici o di qualunque altra fonte di calore non convenzionale, dovrà accertare che questi siano scollegati dalla presa alla fine dell'utilizzo. Dovranno essere inoltre segnalate eventuali altre tipologie di fonti di calore impiegate.                            |
| Assenza di sostanze combustibili in luoghi accessibili e non presidiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Il presente Report Quotidiano dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma 



## Report Quotidiano dei Sopralluoghi:

[illegible]

## Report Mensile dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola dell'Infanzia "Braguti" - Via Treviglio, 1/b - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Carelli Agnese

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                    |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
| Quadri elettrici e test dei differenziali |
| Impianto elettrico                        |
| Impianto di illuminazione di emergenza    |
| Presidi Antincendio                       |
| Cartellonistica                           |
| Modulistica                               |
| Cassetta Primo Soccorso                   |
| Arredi                                    |
|                                           |

Il presente Report Mensile dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma  


## Report Mensile dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola dell'Infanzia "Curtatone Montanara" - Via Curtatone e Montanara, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Pinto Alfonsina

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                    |
|                                           |
| Quadri elettrici e test dei differenziali |
| Impianto elettrico                        |
| Impianto di illuminazione di emergenza    |
| Presidi Antincendio                       |
| Cartellonistica                           |
| Modulistica                               |
| Cassetta Primo Soccorso                   |
| Arredi                                    |

Il presente Report Mensile dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma  




## Report Mensile dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Primaria "Braguti" - Via Treviglio, 1/c - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Benelli Alberta

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                    |
|                                           |
|                                           |
| Quadri elettrici e test dei differenziali |
| Impianto elettrico                        |
| Impianto di illuminazione di emergenza    |
| Presidi Antincendio                       |
| Cartellonistica                           |
| Modulistica                               |
| Cassetta Primo Soccorso                   |
| Arredi                                    |

Il presente Report Mensile dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma *Alberta Benelli*

## Report Mensile dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Primaria "Crema Nuova" - Via Curtatone e Montanara, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Padovani Carla

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                    |
|                                           |
| Quadri elettrici e test dei differenziali |
| Impianto elettrico                        |
| Impianto di illuminazione di emergenza    |
| Presidi Antincendio                       |
| Cartellonistica                           |
| Modulistica                               |
| Cassetta Primo Soccorso                   |
| Arredi                                    |

Il presente Report Mensile dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma

Carla Padovani

## Report Mensile dei Sopralluoghi

Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" - Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Galmozzi" - Largo Partigiani d'Italia, 2 - 26013 - Crema (CR)

Controllore di Struttura: Mennillo Anna

Anno Scolastico: 2019 - 2020

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Oggetto della Verifica                    |
|                                           |
| Quadri elettrici e test dei differenziali |
| Impianto elettrico                        |
| Impianto di illuminazione di emergenza    |
| Presidi Antincendio                       |
| Cartellonistica                           |
| Modulistica                               |
| Cassetta Primo Soccorso                   |
| Arredi                                    |

Il presente Report Mensile dei Sopralluoghi, parte integrante del Piano di Emergenza, dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte, e reso disponibile su richiesta del R.S.P.P. della Struttura Scolastica.

Il Controllore di Struttura

Firma 

Report Mensile dei Sopralluoghi:

| Oggetto della Verifica                               | Conforme | Non Conforme | Motivo della Non Conformità | Note |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------|
| Quadri elettrici e test dei differenziali            |          |              |                             |      |
| Presenza dello sportello in ogni quadro              |          |              |                             |      |
| Assenza di tasselli scoperti                         |          |              |                             |      |
| Esecuzione prova differenziali                       |          |              |                             |      |
| Impianto elettrico                                   |          |              |                             |      |
| Assenza di cavi elettrici non canalizzati o scoperti |          |              |                             |      |
| Scatole in cattivo stato                             |          |              |                             |      |
| Ciabatte posizionate a terra                         |          |              |                             |      |
| Impianto di illuminazione di emergenza               |          |              |                             |      |
| Funzionamento lampade                                |          |              |                             |      |
| Autonomia d'accensione                               |          |              |                             |      |

| Oggetto della Verifica                                         | Conforme | Non Conforme | Motivo della Non Conformità | Note |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------|
| Presidi Antincendio                                            |          |              |                             |      |
| Estintori                                                      |          |              |                             |      |
| Naspi                                                          |          |              |                             |      |
| Idranti                                                        |          |              |                             |      |
| Cartellonistica                                                |          |              |                             |      |
| Presenza del cartello Presidio di Primo Soccorso               |          |              |                             |      |
| Piani di Emergenza correttamente affissi                       |          |              |                             |      |
| Presenza delle indicazioni per attuare il Piano di Evacuazione |          |              |                             |      |
| Modulistica                                                    |          |              |                             |      |
| Presenza in ogni classe del Modulo Segnalazione Dispersi       |          |              |                             |      |
| Cassetta Primo Soccorso                                        |          |              |                             |      |
| Guanti sterili monouso - n° 5                                  |          |              |                             |      |

| Oggetto della Verifica                                        | Conforme | Non Conforme | Motivo della Non Conformità | Note |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------|
| Visiera paraschizzi - n° 1                                    |          |              |                             |      |
| Soluzione cutanea - Iodopovidone al 10% Iodio - n° 1 da 1 l   |          |              |                             |      |
| Soluzione fisiologica - 0,9% Sodiocloruro - n° 3 da 500 ml    |          |              |                             |      |
| Compresse di garza sterile - 10 x 10 in busta singola - n° 10 |          |              |                             |      |
| Compresse di garza sterile - 18 x 40 in busta singola - n° 2  |          |              |                             |      |
| Teli sterili monouso - n° 2                                   |          |              |                             |      |
| Pinzette da medicazione sterili monouso - n° 2                |          |              |                             |      |
| Rete elastica di misura media - n° 1                          |          |              |                             |      |
| Confezione Cotone idrofilo - n° 1                             |          |              |                             |      |
| Confezione cerotti di varie misure pronti all'uso - n° 2      |          |              |                             |      |
| Rotoli di cerotto - n° 2 da 25 mm                             |          |              |                             |      |
| Forbici                                                       |          |              |                             |      |



| Oggetto della Verifica                                    | Conforme | Non Conforme | Motivo della Non Conformità | Note |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------|
| Laccio emostatico - n° 3                                  |          |              |                             |      |
| Ghiaccio pronto uso - n° 2                                |          |              |                             |      |
| Sacchetti monouso per la raccolta rifiuti sanitari - n° 2 |          |              |                             |      |
| Termometro                                                |          |              |                             |      |
| Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa  |          |              |                             |      |
| Arredi                                                    |          |              |                             |      |
| Assenza di vetri frangibili in tutti gli ambienti         |          |              |                             |      |
| Assenza di spigoli vivi - Scuola dell'Infanzia            |          |              |                             |      |
| Protezione per caloriferi - Scuola dell'Infanzia          |          |              |                             |      |